



Tønsberg Dykkeklubb  
Postboks 56  
3101

[www.tbgykk.no](http://www.tbgykk.no)  
[tonsbergdykk@gmail.com](mailto:tonsbergdykk@gmail.com)

org. nummer  
982847613

## Klubbens kompressor for perioden 2020

**232/300 bar LW kompressor 450 minuttliter = 1887300liter**

**Gangtid 2020 81,67 timer**

Gangtid 2019 69,9 timer

Gangtid 2018 104,84 timer

Gangtid 2017 139,9 timer

Gangtid 2016 81 timer

- Vi har service avtale med GPS. Denne avtalen ble inngått for noen år siden. Denne bør revurderes og evt. reforhandles. Det må settes krav til responstid, kontaktperson og service rapport etter service. Det har vært vanskelig å få beskjed om de kommer, når og hva som er gjort. Det er blitt utført en årlig service, og feilrettings servicer pga. oljelekkasje. Luftprøve er tatt med bra resultat
- Filter er byttet 2 ganger i løpet av året av kompressoransvarlig (ca. hver 50 time)
- Pressa leverer nitrox via blenderpanel og 3 stk. 50 liter med O2.  
I mars ble det nødvendig med bytte av O2 celler i panelet. Disse er «ferskvare» og ikke noe vi kan ha på lager. Pga. Covid-19 var det utsolgt i verden for O2 celler til dykking. Først i oktober var panelet i drift igjen. Byttet begge O2 cellene og kalibrerte regulatoren på nytt. Regulatoren på toppen av O2 flaske **MÅ IKKE** røres av medlemmer. Avgiften for Nitrox medlemskap ble derfor halvert i år.
- Vi har 1 stk. 50 liter Helium stående for dem som bruker det (lite brukt)
- Booster er fortsatt ute av drift. Den har vært frem og tilbake på reparasjon, og er der fortsatt.
- Pressa er blitt brukt noe mer enn i 2019. Det er bra i lys av Covid-19 og mindre organisert klubbaktivitet.

**Agnete Hafsø og Roger Strand, kompressorgruppa 23.02.2021**