

Innkjøp av ny luftkompressor.

Klubbens luftkompressor begynner å dra på årene, men leverer fremdeles etter forskriftene og er godkjent for fortsatt bruk.

GPS A/S har service og kontroll på kompressor, og har rapportert at det er vanskelig med reservedeler, med et anslått timetall i overkant av 10000 timer vil det ikke være fornuftig å gjøre større reparasjoner.

Leveringstid på ny kompressor er ca. 8 uker, prisoverslag 300.000kr.

Forslag til årsmøtet:

Styret får fullmakt fra årsmøtet til å gå til innkjøp av ny kompressor hvis den eksisterende kompressor går i stykker og ikke er lønnsom å reparere.

Dette for å spare tiden det tar å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å stemme for eller mot innkjøp.

Mvh

Thomas Vandbakk